

Позначення державок для зовнішнього струму за ISO:

M	C	L	N	R	25	25	-	K	12
№ 1 тип кріплення	№ 2 форма пластини	№ 3 кут різця	№ 4 задній кут пластини	№ 5 напрямок обробки	№ 6 висота різця	№ 7 ширина різця		№ 8 довжина ріжучої кромки	

№1 "Тип кріплення пластини"

C-тип	M-тип	P-тип	S-тип	T-тип	W-тип	

№2 "Форма пластини"

C	D	E	H	K	R	S	T	V	W

№3 "Кут різця"

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
L	M	N	Q	R	S	T	U	V	W
X спеціальна									

№4 "Задній кут пластини"

B	C	N	P	L ліве	N нейтральне	R праве

№5 "Напрямок обробки"

№6 "Висота різця"	№7 "Ширина різця"

№8 "Довжина різця"

A = 32	B = 40	C = 50	D = 60	E = 70	F = 80	G = 90	H = 100	J = 110	K = 125
L = 140	M = 150	N = 160	P = 170	Q = 180	R = 200	S = 250	T = 300	U = 350	V = 400
W = 450	Y = 500	X = спец.							

№9 "Довжина ріжучої кромки"

--	--	--	--	--	--	--	--